

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ГИМНАЗИЯ № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной Г. ТОМСКА
 Ференца Мюнниха ул., д. 12/1, Томск, 634059, тел./факс, (3822) 76-27-94, e-mail: gym55@education70.ru

**Нарушения требований санитарного законодательства
 Российской Федерации**

(Предписание об устранении выявленных нарушений
 обязательных требований № 182 от 15.05.2024)

№ п/п	Вид нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	Пункт санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»/ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	Отметка об устранении
1	Площадь учебных кабинетов начальных классов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя – при нормативе не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.	п.3.4.14/ п.172, табл. 6.1	

Предписание должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 25.02.2025 № 265/Э

№ п/п	Вид нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Пункт санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Отметка об устранении
1.	Не обеспечен контроль за качеством проведения текущих уборок в помещениях гимназии, а именно в кабинете № 110 и в туалете	п.18,81	Устранено

Нарушения требований пожарной безопасности

(Акт выездной проверки № 52 от 23.11.2021 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Томска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
Общие требования		
1	Руководителем организации объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложения № 1 и 2 (в помещении читального зала применен огнетушитель ОУ-5)	п.60 ППП в РФ
2.	Устройства для самозакрывания дверей находятся в не исправном состоянии (отсутствуют устройства самозакрывания в помещениях: читальный зал, склад 2 этажа, эвакуационный выход из столовой, помещение электрощитовой)	п.14 ППП в РФ
3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (читальный зал, библиотека, склад 2 этажа)	Глава 5,7,8 Ф3-123; п. 12 ППП в РФ
4.	На путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов размещено оборудование (эвакуационный выход из столовой – размещено холодильное оборудование)	пп.ж) п. 16 ППП в РФ
5.	Размещенные в здании помещения складского, производственного и технического назначения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, электрощитовые, мастерские и т.п.), не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (предел огнестойкости E145- т.е 45 минут до наступления потери целостности и теплоизолирующей способности)	Таблицы 23,24, ч.1 ст.6,ч.1,2,3 ст.88 Ф3 № 123-ФЗ п.5,6,4 п.5,5,2 СП 4.13130,2013
6.	Подвальное помещение используется для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп.б) п.16 ППП в РФ
7.	На объекте с круглосуточным пребыванием людей руководитель не обеспечил персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 6 ППП в РФ

8.	Присутствует ключевой доступ на двери эвакуационного выхода (выход 4, эвакуационная дверь лекционного зала)	п.26 ППР в РФ п.4.2.7. СП 1.13130.2009
9.	Кресла в лекционном зале установлены без крепления к полу	п.5.2.33 СП 1.13130.2009
10.	Для здания предусмотрены выходы на кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го этажа типа размером менее 0,6х0,8 метра (фактически 0,5х0,7 метров)	ч.2 ст.90 ФЗ-123; п.7.7 СП 4.13130.2013
Требования к системе пожарной сигнализации		
11.	Приборы приемно-контрольные пожарные установлены вне помещения пожарного поста, при этом не обеспечены: уровень доступа 2 и уровень доступа 3; передача всех извещений на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации; функции ручного управления, регламентируемые национальными и межгосударственными стандартами	пп.13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009
12.	СПС не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов в систему инженерно-технического обеспечения здания, а именно: при получении сигнала «ПОЖАР» прибор контроля и управления не формирует сигнал на отключение общеобменной вентиляции здания	п.6.24 СП7.13130.2013; п.14.2 СП 5.13130.2009; ч.4 ст.51 ФЗ-123
13.	Не обеспечена защита от механических повреждений линейный пожарных извещателей, установленных в помещении спортивного зала	п.13.3.13 СП 5.13130.2009
14.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления расположены на щите на расстоянии между ними менее 50 мм	п.13.14.8, 13.14.9 СП 5.13130.2009
15.	Источники бесперебойного питания («БИРП 12/2», «БИРП12/4») электроприемников СПС не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24ч плюс 1ч работы в тревожном режиме, а именно: при отсутствии основного питания от сети (220В) приборы приемно-контрольные «Сигнал-20М» и прибор контроля и управления «С200-М» отключаются	ч.3,ч.4 ст.51,ч.2 ст.91,ч.4 ст.103 №123-ФЗ; п.15.3 СП 5.13130.2009
16.	Размещение дымовых пожарных извещателей произведено без учета электрического воздействия, вызываемого осветительными приборами, а именно: расстояние до электросветильников менее 0,5 метров	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.13.3.6 СП5.13130.2009
17.	В местах расположения компонентов приборов приемно-контрольных и приборов управления, допущена совместная прокладка соединительных линий СПС напряжение до 60В с линиями с напряжением более 110В в одной замкнутой конструкции	ч.3,ч.4 ст.51,ч.10 ст.83 № 123-ФЗ; п.13.15.14 СП 5.13130.2009; п.4.14 СП6.13130.2013
18.	Для оформления команды управления в защищаемых помещениях установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов	ч.1,ч.10 ст.83 ФЗ-123; п.14.3 СП5.13130.2009
19.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом (выход 4)	п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123;

		п.3.1., 5.3 СП 3.13130.2009
20.	Световой оповещатель «Выход» установлен не над эвакуационным выходом с этажей здания, ведущем непосредственно наружу или в безопасную зону (холл охраны 1 этажа)	пп.2 п.5.3 СП3.13130.2009
21.	Помещения гаража и лыжной базы не заблокированы автоматической установкой пожарной сигнализации	п.4 НПБ 110-03, приложение А СП 5.13130.2009
Требования к обеспечению безопасной эвакуации		
22.	Приборы приемно-контрольные пожарные установлены вне помещения пожарного поста, при этом не обеспечены: уровень доступа 2 и уровень доступа3; передача всех извещений на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации; функции ручного управления, регламентируемые национальными и межгосударственными стандартами	п.13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009
23.	ППУ не обеспечивает автоматический контроль линий связи между приборами пожарными управления оповещением и исполнительными устройствами системы, а именно: при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания, на речевом оповещателе, прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения	п.13.14.3, п.14.4 СП 5.13130.2009; п.3.4 СП3.13130.2009; п/п в) п.7.4.1, п.7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012
24.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления расположены на щите на расстоянии между ними менее 50 мм	п.13.14.8, 13.14.9 СП 5.13130.2009
25.	В местах расположения компонентов приборов приемно-контрольных и приборов управления, допущена совместная прокладка соединительных линий СОУЭ напряжение до 60В с линии с напряжением более 110В в одной замкнутой конструкции	п.13.15.14 СП 5.13130.2009; п.4.14 СП 6.13130.2013; ч.3, ч.4 ст.51, ч.10 ст.83 №123-ФЗ
26.	Настенные речевые оповещатели размещены без учета расстояния от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.	П.4.4 СП3.13130.2009
27.	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука (см. Таблица 1) во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении	п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; п.4.1, п.4.2, п.4.8 СП 3.13130.2009; Таблица 1 СП 51.13330.2011